EKOSERWIS Warszawska 19/32, 86-300 Grudziądz	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Profil nr 1**	Zał.Nr: 2.1 Wiertnica: H13

Miejscowość: Świecie nad Osą Gmina: Świecie nad Osą Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie	Obiekt: Most i kładka dla pieszych Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Wiercenie: Ekoserwis Przeysław Kaleta Dozór geologiczny: Przemysław Kaleta	System wiercenia: obrotowy Rzędna: 51.40 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data wiercenia: 2019-09-20

	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niebudowlany, piaszczysto-gliniasty, z domieszką humusu i gruzu	nN		mw/w	-
			1.0		1.00	glina piaszczysta, brązowo-szara, z domieszką próchnicy i części roślinnych	Gp	I	w	
					1.30	namuł gliniasty, czarny	Nmg	IIa	m	mpl
	2.20		2.0		1.50	namuł piaszczysty, ciemny szary	Nmp	IIb	m/nw	I
		Czwartorzęd Holocen	3.0		2.90	namuł gliniasty, ciemny szary	Nmg	IIa		
			4.0		3.60	torf, czarny, z domieszką namułów	T	IIc	m	mpl
			5.0							
			6.0							
			7.0							
					7.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"