

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 3					Zał.Nr: 4/2 Wiertnica: LWP-16s				
Miejscowość: Dąbrówka Królewska Gmina: Gruta Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa 1388C Zleceńodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 83.50 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-02				
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
		Holocen		nN(PH)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego	Mg		szg			NO
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0	Pg	0.80	piasek gliniasty, brązowy	clSa		tpl/pl	1		Ila
			2.0	Gp Gz	1.10	głina piaszczysta, brązowa przewarstwiona gliną związlą				3		
			3.0	Gp	2.00		saCl	w	pl		G4	IIb
			4.0		4.00	głina piaszczysta, brązowa				4		
	3.00 ~											
: 4 Rzędna: 93.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-10-02												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nN(PH)	0.20	nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku próchnicznego	Mg		szg			
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0	Gp Pg		głina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym			pl	3		IIb
			2.0	Gp Pg	1.50	głina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	saCl	w	tpl	1/2		Ila
					2.50							