

JNI: 01022825

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta nr 1.1



Fot. 1. Widok z boku .



Fot. 2. Widok z boku z przeciwnej strony.

JNI: 01022825

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta nr 1.2



Fot. 3. Widok z góry.



Fot. 4. Widok od spodu przęsta.



Fot. 5. Wylugowania i zanieczyszczenia powierzchniowe skrzydeł betonowych.
Nie wykoszone skarpy i teren pod wiaduktem.



Fot. 6. Piasek i wegetacja roślin na obiekcie.