


GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 1					Zał.Nr: 4/1 Wiertnica: LWP-16s						
Miejscowość: Kłódka Szlachecka Gmina: Rogóżno Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa 1388C Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 32.90 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-02						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Holocen Czwartorzęd Pleistocen		nN(PdH)		nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy złożony z piasku drobnego próchnicznego	Ng	w	szg		G2	NP		
			1.0	Pd(+H)	0.90	piasek drobny, żółty z domieszką humusu	FSa							
			2.0	Ps Pd	1.60	piasek średni, żółty przewarstwiony piaskiem drobnym	MSa	w/m/nw			G1	I		
					2.50									
Dąbrówka Królewska: 2 Rzędna: 79.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-10-02														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Czwartorzęd Pleistocen		asfalt podbudowa	0.05	asfalt podbudowa z tłucznia wapiennego		w	tpl/pl	1		IIa		
				tłucz.wap.	0.30	piasek gliniasty, brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	clSa							
			1.0	Pg Pd	1.00	glina piaszczysta, brązowa z domieszką żwiru	saCl					pl	3/4	G4
			2.0	Gp(+Ż)										
							2.50							