

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 13					Zał.Nr: 5/6 Wiertnica: LWP-16s				
Miejscowość: Mędrzyce Gmina: Świecie nad Osą Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa 1388 C Zleceńodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 61.50 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-28					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nN(PH+Kd)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego z domieszką kamieni	Mg	w	szg			NO
				nB(Pd)	0.50	nasyp budowlany, żółty złożony z piasku drobnego					G1	NP
			1.0		1.00							
				nB(Gp+Pg)		nasyp budowlany, brązowy złożony z gliny piaszczystej z domieszką piasku gliniastego						NS
			2.0									
			3.0		3.00							
				Gp Ps Gz		głina piaszczysta, szara przewarstwiona piaskiem średnim przewarstwiona gliną zwięzłą	saCl	w/m	pl		G4	IIb
			4.0									
			5.0									
			6.0		6.00							