

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 11					Zał.Nr: 5/5 Wiertnica: LWP-16s				
Miejscowość: Mędrzyce Gmina: Świecie nad Osą Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa 1388 C Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 87.50 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-28					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.80 ~ ~		Czwartorzęd Holocen Pleistocen	1.0 2.0	nN(PH+Kq)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego z domieszką kamieni	Mg	w	szg/zg			NO
				Πp Gπ	0.50	pył piaszczysty, jasnożółto-brązowy przewarstwiony gliną pylastą	saSi		pzw	0		IIIa
				Gπ Gπz	1.00	gлина pylasta, szara przewarstwiona gliną pylastą zwięzłą	sacI Si		pl	3	G4	IIIb
					2.50							
: 12 Rzędna: 62.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-09-28												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen Pleistocen	1.0 2.0	nN(PH,gruz)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego i gruzu	Mg	w	In			NO
				nB(Gp+Pg)	0.30	nasyp budowlany, brązowy złożony z gliny piaszczystej z domieszką piasku gliniastego			pl		G4	NS
				Pd	1.80	piasek drobny, jasnobrązowy	FSa					
					2.50							